



# COMUNE DI META

Città Metropolitana di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

VIA MUNICIPIO N°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

Meta, 01 MARZO 2018

PROT. N°0003729

**ANAS s.p.a.**

Compartimento della Viabilità Campania

Ufficio Tecnico

Viale F. Kennedy, 25

80125 NAPOLI

Pec: anas.campania@postacert.stradeanas.it

e p.c.

**W.W.F. Terre del Tirreno**

Via E. De Martino n°36

80062 META (NA)

Pec: wwfterredeltirreno@poste-certificate.it

**RUSSO Giovanni**

Via San Liborio n°51

80063 PIANO di SORRENTO (NA)

**RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3**

**Sindaco Comune META**

SEDE

**OGGETTO:** Sopralluogo di Accertamento Tecnico relativo al crollo di un esemplare di quercia nell'alveo del rivolo del Vallone Lavinola ricadente nel fondo agricolo censito nel N.C.E.U. al foglio 10, p.lla 135\_Nota W.W.F. Terre del Tirreno (prot. 3553 del 27.02.2018)\_**RICHIESTA RICOLLOCAZIONE IN SITO ESEMPLARE MONUMENTALE ROVERELLA**

Facendo seguito all'evento del parziale crollo di una porzione della muratura di delimitazione della carreggiata della via Tommaso Astarita (S. S. 163), a seguito del quale vi è stato lo smottamento del terreno di tenuta -avvenuto in data 23.02.2018- circostante il parapetto di protezione che ha comportato -induttivamente- la rovina nel sottostante rivolo dell'esemplare di quercia secolare della specie "Roverella", si sono attivate una serie di azioni che qui in appresso -brevemente- si riportano.

In prima istanza, in conseguenza della pervenuta comunicazione dell'avvenuto crollo dell'esemplare, di Ufficio, è stato effettuato sopralluogo (relazione prot. 3491 del 26.02.2018), a seguito del quale è stato relazionato allo scrivente che l'esemplare arboreo -di altezza variabile tra i 15.00 m ed i 20.00 m- precedentemente al crollo, giaceva alla sommità dell'appezzamento di terreno (individuato catastalmente al foglio n°10, particella n°135), e proprio in aderenza al parapetto di delimitazione della carreggiata stradale in oggetto emarginata (S. S. 163).

Che successivamente alla caduta, l'esemplare di "Roverella (*Quercus Pubescens*)", è stato trascinato per gravità -in considerazione della impervia giacitura del fondo- all'interno della proprietà del sig. Giovanni RUSSO (foglio n°10, particella n°134).



# COMUNE DI META

Città Metropolitana di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

VIA MUNICIPIO N°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

Constatata l'allocazione dell'esemplare arboreo radicato -in conseguenza dello smottamento dell'area su cui insiste la piattaforma della Strada Statale n°163 (via Tommaso Astarita)- e, considerato che erano in procinto di essere eseguiti degli interventi di messa in sicurezza delle strutture di sostegno della piattaforma stradale ad opera di Codesta Spett.le Società, al fine di evitare Pericolo per la Privata Incolumità, con nota prot. 3527 del 26.02.2018, si provvedeva a diffidare il proprietario del fondo in argomento -che ci legge per opportuna conoscenza- ad accedere all'area oggetto di interesse.

Ciò detto, avendo accertato -anche con l'ausilio del Presidente del WWF Terre del Tirreno che ci legge per opportuna conoscenza- che l'apparato radicale dell'albero risulta essere ancora integro; e che, essendo l'essenza in un periodo di riposo vegetativo ed in una stagione con temperature ottimali, si ha motivo di poter ritenere che è possibile recuperare la pianta.

Tale attività di sollevamento e reimpianto -anche nel sito dell'alveo ove attualmente dimora per effetto della rovina- dovrà essere svolta con particolare accortezza; e ciò, sia in considerazione delle dimensioni dell'esemplare che, del peso dello stesso.

In particolare bisognerà avere cura di procedere, dapprima, alla riduzione della chioma con drastiche potature; e ciò, per bilanciare i danni subiti -nel crollo- dall'apparato radicale (tale attività dovrà essere svolta sotto la supervisione di esperti e tecnici del ramo) e, successivamente, procedere al sollevamento dell'esemplare in direzione verticale ed al contestuale reimpianto, previa la predisposizione di apposita buca atta a contenere la radice dell'essenza.

In ragione di tutto quanto sopra esposto e, vista l'importanza storica, botanica e monumentale dell'esemplare arboreo in oggetto, con la presente formalmente si

## CHIEDE

a Codesta Spett.le Società in intestazione di provvedere sollecitamente all'intervento di **Ripristino dello Stato dei Luoghi** prevedendo il "REIMPIANTO" in sito dell'essenza crollata.

Il Funzionario Responsabile  
Dipartimento 2 – Settore 2  
arch. Diego SAVARESE

